



## БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ ENERGO (РОССИЯ) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Модель	Модель двигателя	Мощность, кВА	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Бак	Сварочный ток	Пуск	Вес	Габаритные размеры, ДхШхВ	Цена РРЦ
	YAMAHA	230/400	75%	л	А		кг	мм	₽
<b>МОЩНОСТЬЮ 5–8,5 КВА   3000 ОБ/МИН</b>									
<b>ОДНОФАЗНЫЕ</b>									
= EB6.0/230-W220YMDC	MX400	5,0 / -	2,0	6,1	220	ручной	100	835x550x595	147 600
= EB6.0/230-W220YEMDC	MX400S	5,0 / -	2,0	6,1	220	эл. старт.	110	835x550x595	158 700
~ EB7.0/230-W220YAC	MX400	7,0 / -	2,0	6,1	220	ручной	100	835x550x595	151 300
~ EB7.0/230-W220YEAC	MX400S	7,0 / -	2,0	6,1	220	эл. старт.	110	835x550x595	162 700
<b>ТРЕХФАЗНЫЕ</b>									
= EB6.5/400-W220YDC	MX400	2,8 / 6,5	2,0	6,1	220	ручной.	100	835x550x595	155 200
= EB6.5/400-W220YEDC	MX400S	2,8 / 6,5	2,0	6,1	220	эл. старт.	110	835x550x595	163 200
= EB6.5/400-W220YDCK	MX400	2,8 / 6,5	2,0	6,1	220	ручной	100	835x550x595	157 500
= EB6.5/400-W220YEDCK	MX400S	2,8 / 6,5	2,0	6,1	220	эл. старт.	110	835x550x595	167 800
= EB10.0/400-W300YE	EH72	4,0 / 8,5	3,8	15	300	эл. старт.	145	835x550x595	373 600
= EB10.0/400-W300YE	EH72	4,0 / 8,5	3,8	26	300	эл. старт.	145	835x550x595	376 500
= постоянный сварочный ток (DC)									
~ переменный сварочный ток (AC)									
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, аккумуляторами не комплектуются.									

## БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ ENERGO (РОССИЯ) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Модель	Модель двигателя	Мощность, кВА	Расход топлива, л/ч при нагрузке	Бак	Сварочный ток	Пуск	Вес	Габаритные размеры, ДхШхВ	Цена РРЦ
	HONDA	230/400	75%	л	А		кг	мм	₽
<b>МОЩНОСТЬЮ 5,0–7,0 КВА   3000 ОБ/МИН</b>									
<b>ОДНОФАЗНЫЕ</b>									
= EB6,0/230-W220HMDC	GX390	5,0 / -	3,5	6,1	220	ручной	91	840x540x550	152 400
= EB6,0/230-W220HEMDC	GX390	5,0 / -	3,5	6,1	220	эл. старт.	91	840x540x550	170 500
~ EB7.0/230-W220HAC	GX390	7,0 / -	3,5	6,1	220	ручной	91	840x540x550	153 600
~ EB7.0/230-W220HEAC	GX390	7,0 / -	3,5	6,1	220	эл. старт.	91	840x540x550	174 600
<b>ТРЕХФАЗНЫЕ</b>									
= EB6.5/400-W220HDC	GX390	2,8 / 6,5	3,5	6,1	220	ручной	98	840x540x550	157 500
= EB6.5/400-W220HEDC	GX390	2,8 / 6,5	3,5	6,1	220	эл. старт.	98	840x540x550	177 400
= постоянный сварочный ток (DC)									
~ переменный сварочный ток (AC)									
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, аккумуляторами не комплектуются.									